



## SOLDADURA POR ATMÓSFERA NATURAL

Herramienta necesaria para el desarrollo de las labores en el taller de soldadura:

Flexómetro de 3 metros.



Granete N° 5.



Alicata universal



Cepillo de acero.



Piqueta de soldador.



Punta de trazar.



Cuaderno y bolígrafo.