ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS PLANOS DE FABRICACIÓN SOBRE LA PIEZA EN BRUTO

Concepto de Plano

Es una representación gráfica de algo real.

Clasificación de los Planos


Los planos se pueden clasificar en:

- Plano General o de Conjunto
- Plano de Fabricación y Despiece
- Plano de Montaje
- Plano en Perspectiva Explosiva

Plano General o de Conjunto

El Plano de Conjunto presenta una visión general del dispositivo a construir, de forma que se puede ver la situación de las distintas piezas que lo componen, con la relación y las concordancias existentes entre ellas.

La función principal del plano de conjunto consiste en hacer posible el montaje. Esto implica que debe primar la visión de la situación de las distintas partes, sobre la representación del detalle.



Plano de Fabricación y Despiece

Es un documento técnico que muestra:

- Las dimensiones exactas de cada componente.
- El material y los tratamientos requeridos.
- Las tolerancias, acabados y procesos de mecanizado.
- La forma de ensamblaje entre piezas.
- Una lista de partes (despiece) con referencias cruzadas.

Estructura típica de un plano de fabricación:

1. Vista general del conjunto

- Perspectiva isométrica o explodida (despiece)
- o Identificación de cada componente con números o letras

2. Vistas ortogonales

- Frontal, lateral, superior
- Secciones si hay cavidades internas o detalles ocultos

3. Acotado completo

- Dimensiones con tolerancias
- o Indicaciones de mecanizado (chaflanes, radios, roscas, etc.)

4. Materiales y tratamientos

- o Tipo de material (ej. acero inoxidable AISI 304)
- Tratamientos térmicos o superficiales (templado, anodizado, pintura)

5. Acabado superficial


- Rugosidad (ej. Ra 1.6 μm)
- Zonas críticas con indicaciones especiales

6. Notas técnicas

- o Recomendaciones de fabricación
- Normas aplicables (ISO, DIN, UNE)


7. Cuadro de despiece

- Tabla con:
- Nº de pieza
- Nombre
- Cantidad
- Material
- Referencia de plano individual




Plano de Montaje

Estos planos se hacen frecuentemente para representar totalmente objetos sencillos, tales como piezas de mobiliario, donde las piezas son pocas y no tienen formas complicadas. Todas las dimensiones y la información necesaria para la construcción de dicha pieza y para el montaje de todas las piezas se dan directamente en el plano de montaje



Plano en Perspectiva Explosiva

El plano en perspectiva explosiva tiene como finalidad indicar en forma ordenada y precisa la secuencia de ubicación de las piezas que conforman un conjunto, permitiendo con ello a cualquier operario realizar un desarme y posteriormente; realizada la reparación, armar el conjunto siguiendo las informaciones



Definición de la Pieza en Bruto

La **pieza en bruto** es el material inicial a partir del cual se mecaniza o fabrica la pieza final. Puede ser una barra, placa, fundición, forja, etc.

Especificaciones Técnicas en los Planos

En los planos de fabricación, las especificaciones sobre la pieza en bruto suelen incluir:

Tipo de material

- Norma: Se indica la norma del material (por ejemplo, UNE, ASTM, DIN).
- Designación: Acero 42CrMo4, Aluminio 6061-T6, etc.

Dimensiones de la pieza en bruto

- Cotas: Largo, ancho, alto, diámetro, espesor, etc.
- Tolerancias: Margen permitido de variación en las dimensiones.

Estado del material

- Tratamiento térmico: Recocido, templado, revenido, etc.
- Estado de suministro: Laminado, forjado, fundido, etc.

Peso aproximado

• Suele indicarse el peso de la pieza en bruto para control de materiales.

Forma de suministro

• Barra, placa, tubo, perfil, pieza fundida, pieza forjada, etc.

Observaciones adicionales

- **Superficie**: Rugosidad, presencia de rebabas, óxidos, etc.
- Identificación: Número de colada, lote, certificado de calidad.

Ejemplo de Especificación en un Plano

Material: Acero 42CrMo4 según UNE-EN 10083-3

Dimensiones en bruto: 120 x 80 x 40 mm

Estado: Recocido


Forma de suministro: Barra rectangular


Peso aprox.: 3,8 kg


Observaciones: Eliminar rebabas antes de mecanizar

Dónde se indican en el plano

• Cuadro de materiales: Suele estar en una tabla en la esquina del plano







- Notas generales: En el apartado de observaciones o notas técnicas.
- Vistas auxiliares: A veces se incluye un croquis de la pieza en bruto.

